


Q7：図面上に作画済みの寸法値が正しいかどうか確認できますか。

A7：できます。

以下の手順となります。（手順は③まであります。）

- ①プルダウンメニュー [拡張] - [計測] - [2点間距離] をクリックします。
- ②計測する寸法値の端点（2点）を指示します。



- ③「2点間距離」ダイアログに表示された値と寸法値を比較します。

