

■最新のレベルアップ内容

1. ベースレベルアップ内容

【障害修正項目】

機 能	障害修正内容	更新日付
移動 複写	図面間で移動または複写を行った際、システムダウンする可能性がある不具合を修正しました。	10.07.02

2. 建築レベルアップ内容

【障害修正項目】

機 能	障害修正内容	更新日付
部材編集	壁を延短すると、システムダウンする可能性がある不具合を修正しました。	10.07.02

3. 空調・衛生レベルアップ内容

【機能改善内容】

機 能	機能改善内容	更新日付
機器・器具 配置 S t e m 機器配置	「壁付」の際、オフセットの有効桁数を小数点以下第2位までに改善しました。	10.07.02

=====
■過去のレベルアップ内容

1. ベースレベルアップ内容

【機能改善内容】

機 能	機能改善内容	更新日付
本体	図面を開いた状態でJW-CADをインストールする際、DDEの問い合わせにより、操作が不安定にならないよう改善しました。	10.03.19
表示	異常な楕円弧がおかしく表示されないよう改善しました。	10.05.21
開く (DXF) (DWG) (JWW)	排他制御で参照図面を持つファイルを読み込む際、参照モード端末で参照図面の一覧画面を閉じなくても編集モード端末で上書き保存が出来るよう改善しました。 【DXF】【DWG】 DWG/DXF読込中にメモリ確保ができなくなった場合に、読込図面を破棄し、システムダウンすることなく作業が続けられるよう対応しました。 MATRIX情報が付与されている参照図面のクリッピングに対応しました。 多階層で参照している参照図面に対応しました。 【JWW】 OSがWindows 7の場合に、半濁点、濁点が文字化けしないよう対応しました。	10.03.19 10.01.29 10.06.04 10.06.04 10.06.04
名前を 付けて保存 (DXF) (DWG)	【DXF】【DWG】 保存データ内に異常な線種データがある場合に、該当線種をAutoCADのデフォルト線種データで出力することでシステムダウンしないよう改善しました。 WindowsフォントとAutoCADベクトルフォントの2つの文字スタイル情報を持つ異常な文字を、Windowsフォントで出力するよう対応しました。	10.04.23 10.06.04
レイヤ分解	図枠縮尺に作画した注釈文字をレイヤ分解する際、塗り情報に依存せず形状の作画レイヤに表示するよう改善しました。	10.03.19
雲	作画済み雲からジャンプで起動した場合に、色、線幅、線種などの属性を取得するよう対応しました。	10.01.29
塗り潰し	DXF/DWG読み込みで作成された塗り潰しを削除できない場合があり、削除できるように対応しました。	10.04.23

3D ウィンドウ	図面内に異常なデータのバルブが存在する場合に、該当データの3Dデータを作成しないことで3Dウィンドウを表示するよう対応しました。	10.04.23
-------------	--	----------

【障害修正内容】

機能	障害修正内容	更新日付
開く (DXF) (DWG) (P21)	【DXF】【DWG】 レイヤ設定画面で、保存したレイヤ設定が呼び出せない場合がある不具合を修正しました。	10.04.23
	レイヤ設定画面で、保存したレイヤ設定が呼び出せない場合がある不具合を修正しました。	10.04.23
	後設定において、縮尺を変更してEnterキーで図面を開くと、指定した縮尺にならない不具合を修正しました。	10.06.04
	後設定において、縮尺を変更した後に用紙種類を変更すると、図面サイズが更新されない不具合を修正しました。	10.06.04
	ある特別な条件の文字を含む図面が読み込めない不具合を修正しました。	10.06.18
【P21】 【図枠の呼出し】で配置すると左下に配置される不具合を修正しました。	10.03.19	
名前を 付けて 保存 (DXF) (DWG) (JWW)	【DXF】【DWG】 文字補足の設定画面において「変換可能なWindowsフォント」に補正值をデフォルト設定した場合に、Windowsフォントの補正值が有効にならない不具合を修正しました。	10.01.29
	【JWW】 作画した要素の線端種が図面のスケール倍されて出力されない不具合を修正しました。	10.02.26
	「塗り情報を出力する」にチェックがあり、かつ「非表示レイヤの要素を出力しない」にチェックがある状態で出力すると、非表示レイヤに存在する塗り情報が出力される不具合を修正しました。	10.02.26
印刷	現在使用されている環境と同名の環境を上書きで呼び出した場合に、環境が上書きされない不具合を修正しました。	10.03.19
	OLEデータをビューポートとしてペーパーに配置し、印刷を行うと、OLEデータがおかしく印刷される場合がある不具合を修正しました。	10.05.21
円	通過点モードで複数円を作画した後に「元に戻す」を行うと、作画した全ての円が元に戻すの対象となる不具合を修正しました。	10.01.29
オフセット	起動直後に中指定でグループ要素の閉領域が指定できない不具合を修正しました。	10.06.18
ハッチング	点列指定モードでハッチングを作画すると、システムダウンする場合がある不具合を修正しました。	10.06.04
移動 複写	「対称モード」-「要素」で移動・複写を行う際、他画面を選択できる不具合を修正しました。	10.02.26
変形	一度保存を行った図面内のハッチングに対して、変形が行えない不具合を修正しました。	10.06.04
	外形が円形状のハッチングに対して処理を行うと、応答なしになる場合がある不具合を修正しました。	10.06.04
	検出オフの設備要素が変形されてしまう不具合を修正しました。	10.06.04
文字の変更	飾り文字に対して移動・合成を行うと、文字飾りの形状がおかしくなる不具合を修正しました。	10.02.26
寸法の変更	コマンド開始時と縮尺が異なる他図面でコマンドを終了した場合に、円寸法の設定画面内の値が一部変更される不具合を修正しました。	10.01.29
文字 スタイル 変更	JWWファイルを読み込んだ図面の寸法文字に対して文字高の変更を行うと寸法線が短くなる不具合を修正しました。	10.06.18
断面表示 領域	断面表示領域を平面で指定した際、断面で躯体表記が表示されない不具合を修正しました。	10.05.21

2. 建築レベルアップ内容

【障害修正内容】

機能	障害修正内容	更新日付
梁	H鋼複線のCG形状で、終点側梁成に始点側梁成の値が採用されている不具合を修正しました。	10.03.19
部材編集	壁を延短すると、システムダウンする場合がある不具合を修正しました。	10.02.26

3. 空調・衛生レベルアップ内容

【障害修正内容】

機 能	障害修正内容	更新日付
フレキ	断面から、「曲り位置変更」→「変更」を行った際、正常な曲り位置が取得できない場合がある不具合を修正しました。	10.04.23
	「作画」→「部材任意」時に、断面から処理すると、正常な方向にフレキが作画できない不具合を修正しました。	10.05.21
ソケット・レジャーサ	ナイスジョイントのソケット・レジャーサをスライド移動させると、破線で作画される不具合を修正しました。	10.04.23
バルブ	勾配付きのルートに作画したバルブを「ハンドル方向変更」で処理すると、ルートとバルブの接続が切れる場合がある不具合を修正しました。	10.01.29
サイズ注釈	配管継手を指示し勾配サイズで作画したサイズ注釈を移動すると、引き出し線のラバー表示や、引き出し先端の○作画位置がおかしくなる不具合を修正しました。	10.02.26
	立ダクトにサイズ注釈を作画すると、WとHが逆になる不具合を修正しました。	10.04.23
	リアルタイムで作画したサイズ注釈のレベルに誤差が発生する場合がある不具合を修正しました。	10.04.23
	ルートを複数選択して作画すると、システムダウンする場合がある不具合を修正しました。	10.06.04
	断面に表示されている角ダクトにサイズ注釈を作画する際、見た目のサイズ(WまたはH)を優先するよう修正しました。	10.06.18
	面に対して垂直な角ダクトにサイズ注釈を作画する際、Wサイズを優先するよう修正しました。	10.06.18
冷媒サイズ表	冷媒サイズ表を作画後、機器・器具配置コマンドで複数配置を行うと、システムダウンする不具合を修正しました。	10.06.18

－以上－