

■最新のアップデート内容

1. 基本アップデート内容

【障害修正項目】

機 能	障害修正内容	更新日付
省略 コマンド	キーボード操作にて、拡大 [数値] [o] , 縮小 [数値] [i] を行う際、数値が反映されずに拡縮される不具合を修正しました。	11. 12. 16
名前を 付けて保存 (DXF) (DWG)	【DXF】【DWG】 ビューポートの枠の色が設定色ではなく、白もしくは黒で出力される不具合を修正しました。	11. 12. 16
開く (ZDX)	【ZDX】 「開く」を起動して「キャンセル」ボタンを押下した後、デスクトップにある図面をダブルクリックで開くと、「参照モード」で開く不具合を修正しました。	11. 12. 16
寸法の変更	設備寸法に要素を指示して引出線を追加する際、引出し線が指示要素の終点から引き出される場合がある不具合を修正しました。	11. 12. 16

2. 建築アップデート内容

【障害修正項目】

機 能	障害修正内容	更新日付
通り芯	作画済みの通り芯を編集すると、詳細のレイヤ設定が変更される不具合を修正しました。	11. 12. 16

=====

■過去のアップデート内容

1. 基本アップデート内容

【機能改善項目】

機 能	機能改善内容	更新日付
名前を 付けて保存 (DXF) (DXF)	【DXF】【DWG】 ハッチングのパターン情報が異常であっても、形状を維持して出力するよう対応しました。	11. 08. 24
	中心点と長軸の座標が同一である異常な楕円が存在していても、エラーと ならず図面が変換できるように対応しました。	11. 09. 16

【障害修正項目】

機 能	障害修正内容	更新日付
開く (DXF) (DWG)	【DXF】【DWG】 図面内のフォント名が” / ” で区切られた絶対パスで指定されている場合に、図面が読み込めない不具合を修正しました。 「Evolution時のグループで読み込む」で読み込んだ場合に、特定のブロック要素が読み込めない不具合を修正しました。	11. 08. 24 11. 08. 24
閉じる	コマンドの起動をキー割り当てし、キーからコマンドを起動した状態でウィンドウを閉じると、システムダウンする不具合を修正しました。	11. 10. 14
名前を 付けて保存 (DXF) (DWG) (CEQ) (JWW)	【DXF】【DWG】 ブロック名に” . ” や” * ” 等の記号が含まれている場合に、図面が保存できない不具合を修正しました。 「要素変換」-「線」で線幅を「等幅のポリラインで出力」設定にて線端種付きの線分を出力すると、システムダウンする不具合を修正しました。 「Evolution時のグループで作成する」で読み込む際、図面内に線端種がある寸法ブロックが含まれている場合に、特定の端末で読み込めない不具合を修正しました。	11. 08. 24 11. 08. 24 11. 10. 14
	【CEQ】 非閉図形の床部材が存在する場合に、出力が終了しない不具合を修正しました。	11. 08. 24
	図面内に壊れた部材があると、不正なBE-Bridgeファイルを出力	11. 11. 04

	する不具合を修正しました。 【JWW】 設定画面で「レイヤ名称」の日本語名称を用いると文字が化ける不具合を修正しました。	11.09.16
印刷	ペーパーレイアウト上で「用紙枠指示」にて範囲指定をする際、印刷領域を表示するラバーが正常でない不具合を修正しました。 図面内に長い名称のペーパーレイアウトが存在すると、印刷コマンドを起動した際、システムダウンする不具合を修正しました。	11.08.24 11.11.04
移動 複写	矩形で処理対象要素を選択すると、選択範囲外に存在する楕円がハイライトされる場合がある不具合を修正しました。	11.09.16
延長短縮	ダクトを延長短縮すると、設備寸法とのリンクが切れる不具合を修正しました。	11.11.25
文字 スタイル の変更	スタイルが異なる複数の文字が選択された状態で、ダイアログ内のスタイルのスポイトにて参照を行うと、スタイル情報が取得できない不具合を修正しました。	11.09.16
ペーパー レイアウト	参照図面内の境界のあるハッチングを含んでビューポートを作成し配置すると、システムダウンする不具合を修正しました。 ペーパーレイアウトウィンドウから図枠を開くと、モデルに配置される場合がある不具合を修正しました。	11.08.24 11.11.25
寄り合わせ 表示	「ハンドルを表示させた状態」と「ハンドルを表示させていない状態」で寄り合わせの結果が異なる場合がある不具合を修正しました。	11.09.16

## 2. 建築アップデート内容

### 【障害修正項目】

機能	障害修正内容	更新日付
通り芯	通り芯常時表示記号が、断面に表示されない場合がある不具合を修正しました。	11.08.24
床 天井 屋根	中指定処理中にESCキー押下でコマンドが終了する不具合を修正しました	11.09.16

## 3. 電気アップデート内容

### 【障害修正項目】

機能	障害修正内容	更新日付
機器・器具 配置	コマンドツールバーのレベルと、ラバー・作画のレベルが異なる場合がある不具合を修正しました。	11.08.24
シンボル 登録	断面形状の大きさが異なる要素を登録すると、接続点の位置がずれる場合がある不具合を修正しました。	11.10.14
配線注記表 配線情報 チェック 材料集計	レイヤ名称が長い文字列の場合に、システムダウンする不具合を修正しました。	11.11.25
材料集計	「リスト出力種別の選択」－「その他設定」－「配線部材の出力名称設定」－「電線・ケーブルと電線管の名称を組合せて出力」時に未定義配線が出力されない不具合を修正しました。	11.08.24

## 4. 空調・衛生アップデート内容

### 【障害修正項目】

機能	障害修正内容	更新日付
機器・器具 配置	ウェザーカバーの右側面が正しく作画されない場合がある不具合を修正しました。	11.09.16
シンボル 登録	断面形状の大きさが異なる要素を登録すると、接続点の位置がずれる場合がある不具合を修正しました。	11.10.14
ルート作画	「一般配管」の「複線」で、作画済みのメインルートに対して、メインルートとレベルが異なる分岐ルートの接続処理を行う際、施工上正しいチーズのメイン方向を指示しても、組継手が作画できない場合がある不具合を修正しまし	11.10.14

	た。	
ハリマキ	コンテキストの「基点変更」の設定を「面1」または「面2」にすると、作画できない場合がある不具合を修正しました。	11.10.14

5. ダクト製作オプションアップデート内容

【障害修正項目】

機能	障害修正内容	更新日付
製作属性	製作属性変更機能で、チャンバまたは制気口BOXに対して「一括属性更新」を行う際、対象となるチャンバまたはBOXが選択できない不具合を修正しました。	11.10.14

－以上－